

Zertifikat

über
das erfolgreiche Bestehen des

VSAA-SERVICE PERFORMANCE CHECK


Das Unternehmen

Camillo Vismara SA

Via la Stampa 21
6965 Cadro

ist hiermit berechtigt, das VSAA-Gütesiegel zum Nachweis der Schweizer VSAA-Servicequalität an den gemäss Fachempfehlung FE 210.15d überprüften Hubarbeitsbühnen anzubringen.

Jürg Ch. Frutiger
Präsident



Peter Borner
Vorstandsmitglied



VSAA, Postfach 656, CH-4010 Basel
info@verbandvsaa.ch

Prüfdatum: 19.06.2015



Prüfstelle: Fritz Dienstbier